

# SWIT®

## 4 × 6A CH 超级快充

### PC-P460A/S



比普通充电器节省60%充电时间



### 3.5寸LCD彩屏充电信息显示

该通道未安装电池

1	<b>READY</b>	2	<b>62%</b>	容量百分比
Please put on battery.				充电进度条
		CURRENT	5.95A	充电电流
		VOLTAGE	15.22V	实时电压
3	<b>E03▲</b>	4	<b>89%</b>	实时容量*
Battery over heat.				循环次数*
		CAPACITY	17889mAh	(*仅数字电池)
		CYCLE	005	

充电异常报警 (根据提示采取相应措施)



### 技术参数

型号	PC-P460A	PC-P460S
扣板类型	安顿口	V字口
输入电源	100~240VA, 50/60Hz	
输入功率	450W (Max)	
充电输出	16.8V, 3A/6A×4	
工作温度	0~40°C	
工作湿度	10%~90%RH	
尺寸	330×135.6×162mm	330×153×162mm
净重	约2.43kg	



### 0-100%充电时间对比

SWIT 160Wh (含) 以上的电池 - 6A超快速充电  
SWIT其他容量及其他品牌电池 - 3A快速充电

参考 电池容量	2A普通 充电器	3A快速 充电器	PC-P460A/S 6A超快速充电
160Wh	6时20分	4时15分 ↓	2时35分 ↓↓
220Wh	8时30分	6时15分 ↓	3时30分 ↓↓
260Wh	9时55分	7时10分 ↓	4时15分 ↓↓
290Wh	10时30分	7时40分 ↓	4时50分 ↓↓

↓↓ 比普通充电器节省60%充电时间

南京奥视威电子科技股份有限公司


电话: 025-85805295 | 传真: 025-85805296 | www.swit.cc | xsb@swit.cc



微信订阅号



微信视频号



抖音号